


RIFERIMENTI PIANTE



COMUNE DI VILLAPERUCCIO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
DELLA CHIESA PARROCCHIALE

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO



PROGETTISTA:
Arch. Francesca Gallus
Via Roma 71, 09010 Masainas (SU)
E-mail: frgallus.fg@gmail.com
Tel.: +39 347 0748046

COMMITTENTE:
Comune di Villaperuccio
Piazza IV Novembre, 1
09010 Villaperuccio (SU)

Responsabile del procedimento:
Geom. Elvio Curreli



TAVOLE


STATO DI PROGETTO

TAV. 19


INTERVENTI PREVISTI
PROSPETTI E SEZIONI

Scala: 1:100


Data:




PROSPETTO PRINCIPALE




PROSPETTO NORD-EST



PROSPETTO SUD-EST



PROSPETTO SUD-OVEST



SEZIONE B

INTERVENTI SULLE SUPERFICI

- | | |
|--|---|
| | TIPO A <ul style="list-style-type: none">- demolizione totale dell'intonaco- applicazione del rinzafo- applicazione dell'intonaco- applicazione del velo rasante- primer aggrappante- tinteggiatura |
| | TIPO B <ul style="list-style-type: none">- rimozione strato di finitura- applicazione del velo rasante- primer aggrappante- tinteggiatura |
| | TIPO C <ul style="list-style-type: none">- raschiatura della pittura esistente- primer aggrappante- tinteggiatura |
| | TIPO D <ul style="list-style-type: none">- demolizione totale dell'intonaco- rifacimento di intonaco rinforzato con rete- applicazione del velo rasante- primer aggrappante- tinteggiatura |

INTERVENTI SULLE LESIONI

- | |
|---|
| CHIESA <ul style="list-style-type: none">- Muri portanti vani 1-7: monitoraggio lesioni con fessurimetro- Archi: monitoraggio con fessurimetro- Arco campata 3: inserimento di catena |
| CAMPANILE <ul style="list-style-type: none">- Risanamento della struttura in calcestruzzo armato |
| CASA PARROCCHIALE <ul style="list-style-type: none">- Architrave vano 9: risanamento del calcestruzzo armato- Controsoffitto primo piano: saggi di verifica- Congiungente con oratorio (vani 15-17): verifica del giunto |
| ORATORIO <ul style="list-style-type: none">- Congiungente con casa parrocchiale (vani 24-27-28): verifica del giunto- Vano 30 in aggetto: monitoraggio con fessurimetro |

ALTRI INTERVENTI

- | |
|---|
| CHIESA <ul style="list-style-type: none">- Vetro di protezione per rosone- Restauro del portone in legno |
| CAMPANILE <ul style="list-style-type: none">- Restauro della croce sommitale- Restauro dell'orologio- Smontaggio e rimontaggio campane |